

# GARIS PANDUAN TINDAKAN KECEMASAN YANG MELIBATKAN TUMPAHAN KIMIA

# 1

**PAGAR** KAWASAN DENGAN TALI DAN LABEL SEBAGAI **KAWASAN TERCEMAR**



**CAUTION  
DO NOT  
ENTER**

# 2

KENAL PASTI **BAHAN KIMIA** YANG TERLIBAT

# 3

RUJUK **RISALAH DATA KESELAMATAN (SDS)** UNTUK MENGETAHUI RISIKO HAZARD



# 5

SEKIRANYA BOLEH, **KUMPULKAN SEMULA SISA TUMPAHAN** KE DALAM BEKAS LAIN MENGGUNAKAN BAHAN PENYERAP BAGI CECAIR ATAU PENYEPIT ATAU PENYEDUT BAGI PEPEJAL ATAU SERBUK



# 4

GUNAKAN **PERALATAN PERLINDUNGAN PERIBADI (PPE)** SEPERTI SARUNG TANGAN, GOOGLE ATAU YANG SESUAI



# 6

**ELAKKAN SENTUHAN LANGSUNG** BAHAN KIMIA KEPADA ANGGOTA BADAN

# 7

**CUCI KAWASAN TERCEMAR** SEPERTI YANG TELAH DITETAPKAN DI DALAM SDS



# 9

JALANKAN **NYAHKONTAMINASI** PADA **PAKAIAN** PASUKAN TINDAKAN KECEMASAN



# 8

**KUMPULKAN SEMUA SISA NYAHCEMARAN** UNTUK **DILUPUSKAN**



# 10

**TANGGALKAN PPE DAN LUPUSKAN** JIKA PERLU

# 11

**BERSIHKAN DIRI**

# 12

**PEMONITORAN**